

узел учета на 2 места

АКТ

(Сумма услуг, отопление, ГВС)

1. Допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии у потребителя

ООО «Торус»
(наименование потребителя)

по адресу: г. Лосино-Сенная ул. Каргинского, 88, 90

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: все соответствует Правилам

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с «16» сентября 2022 г. по «—» — 20— г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Номер пломбы	Срок поверки до:
МКТ	130396		30.06.16
Приборы учета тепла	на		
всего в доме	Каргинского, 88		Жилищ
узел учета	устанавливается также на Каргинского 90		
и (имеется свой узел учета)			
Фонный узел учета	на МКТ Каргинского		
88 и 90 не удовлетворяет требованиям п.2			
ПП РФ от 24.01.16	от 05.2011		и является незаконным.

Показания приборов на момент приемки:

Количество тепловой энергии, Гкал -	Тепловая мощность, Гкал/ч -
Подающий трубопровод	Обратный трубопровод (циркуляционный)
Масса (объем) теплоносителя -	Масса (объем) теплоносителя -
Мгновенный расход, тонн/час -	Мгновенный расход, тонн/час -
Температура, С° -	Температура, С° -
Давление -	Давление -
Масса (объем) теплоносителя на подпитку	Мгновенный расход подпитки
Время (работы), час. -	Время (наработки/останова), ч. -
Время настроено	
Диапазон расходов:	
Наличие автоматического регулирования: есть / нет	Наличие модема: есть / нет

Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленными почасовыми (суточными) ведомостями непрерывной работы узла учета в течение 3 суток/7 суток (для объектов с горячим водоснабжением).

При несвоевременном сообщении потребителем о нарушениях функционирования узла учета расчет расхода тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным путем. Нарушение пломб на оборудовании узла учета тепловой энергии без письменного уведомления Энергоснабжающей организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ, в противном случае узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя.

Рекомендации:

Представитель энергоснабжающей организации

Ведущий инженер ОКУ Богданова М.И. 89091048269

Ответственный представитель потребителя

Должность:

ФИО

Менеджер ООО «Торус»
Михайлов В. В. он не имеет права

М.П.

(Подпись)